Characteristic curves

n = 2900 rpm

MK/MKA 20-3, 20-4, 20-5, 20-6; n = 2900 rpm



MKY 20-3, 20-4, 20-5, 20-6; n = 2900 rpm



n = 1450 rpm

MK/MKA 20-1, 20-2; n = 1450 rpm



MKY 20-1, 20-2; n = 1450 rpm